



JOHN DEERE

DIMANOR

CHECK LIST CONTROL DE MAQUINARIA

Entrega	
Recepcion	

Fecha:	23/03/2022
--------	------------

MINICARGADOR

SERIE: HEN02695

MODELO: 236B

HOROMETRO: NO MARCA



Nivel de combustible

	Si	No	B	R	M
Nivel de aceite de motor					
Nivel anticongelante	X		X		
Arranque de motor	X				
Fugas de aceite en motor	X				
Fugas de combustible		X			
Filtros de aire	X				
Filtros de combustible	X				
Tapon de llenado de aceite de motor	X				
Tapon de sist. Hidraulico	X				
Tapon de tanque combustible	X				
Neumaticos delanteros	X				X
Neumaticos traseros	X				X
Cilindros de Pantografo					
Cilindro de bucket	X		X		
Operación de desembrague					
Operación de Park Brake	X		X		
Mangueras sist. Hidraulico (fugas)		X		X	
Banco de Valvulas	X		X		

	Si	No	B	R	M
Funcionamiento de Transmision	X		X		
Fugas en transmision		X	X		
Estado de diferencial trasero	N/A				
Estado de diferencial y/o eje delantero	N/A				
Cuchilla Bote	X		X		
Puntas Bote (si aplica)	N/A				
Funcionamiento del a/c	N/A				
Condicion del asiento	X		X		
Revise y registre Codigos de averia					
Juego de llaves		X			
Bateria (marca)	X				X
Sujecion y bases de bateria		X			
Luces frontales	X			X	
Luces traseras	X			X	
Manual de operador		X			
Traba/candado de direccion					
Traba/candado de pluma frontal	X		X		
Motores hidrostaticos	X		X		

- B Bueno
- R Regular
- M Malo

DAÑOS FÍSICOS EN LA MAQUINA



Detalle los daños físicos de la maquina:

Accesorios extras en el equipo:

Observaciones / Comentarios:

El horometro del equipo no funciona las llantas estan en malas condiciones falta aceite hidraulico la bateria no sirve no trae llave el equipo falta luz frontal derecha guardas de joystick dañadas

ENTREGA

RECIBE

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FOTO LADO IZQ



FOTO LADO DER.



FOTO FRENTE



FOTO TRASERA



FOTO CABINA



FOTO HOROMETRO



FOTO NIVEL ACEITE HIDRAULICO



FOTO NIVEL ACEITE MOTOR




FOTO NIVEL ACEITE TRANSMISION



FOTO ACUMULADORES (BATERIA)



FOTO CUCHILLA



FOTO PUNTAS

