

EQUIPO  X  Usado

Serie: A8651174

Make: TEREX

Modelo: ADT TA40

Horómetro 20826 \_\_\_\_\_

Nivel de combustible:



NIVELES		SI	NO	B	R	M
1	Aceite de motor	X			X	
2	Aceite Hidráulico	X			X	
3	Aceite Transmisión	X			X	
NEUMÁTICOS		SI	NO	B	R	M
4	Delantero Derecho Serie:	X			X	
5	Delantero Izquierdo Serie:	X			X	
6	Trasero Derecho Ext. Serie:	X			X	
7	Trasero Derecho Int. Serie:	X			X	
8	Trasero Izquierdo Ext. Serie:	X			X	
9	Trasero Izquierdo Int. Serie:	X			X	
FUNCIONAMIENTO BÁSICO		SI	NO	B	R	M
10	Encendido del Motor	X		X		
11	Sistema de avance y velocidades	X		X		
12	Sistema de frenos	X				X
13	Freno de estacionamiento	X				X
SISTEMA HIDRÁULICO		SI	NO	B	R	M
14	Accionamiento de Caja	X		X		
15	Cilindro de Levante Derecho	X		X		
16	Cilindro de Levante Izquierdo	X		X		
ESTACIÓN DEL OPERADOR		SI	NO	B	R	M
17	Horómetro	X		X		
18	Indicadores (temperatura, combustible, etc)	X		X		
19	Cristales cabina	X			X	
20	Espejo retrovisor (Cantidad_)	X				X
21	Asiento	X			X	
22	Cinturón de seguridad	X		X		
23	Claxon	X			X	
24	Cabina	X		X		
25	Limpiabrisas	X				X
26	Sistema de A/C.	X				X

	SALIDA		ENTRADA		
	SI	NO	B	R	
ACCESORIOS					
Manual de operación		X			
Interruptores	X			X	
Torreta		X			
Alarma de reversa		X			
Luces trabajo delanteras (Cantidad_)	X				X
Luces trabajo traseras (Cantidad_)	X				X
Luces traseras de freno (Cantidad_)	X				X
Bateria(s) (Cantidad_2_)	X				X
Bayonetas	X			X	
Tapones en tanques (comb., hidr., refriger.)	X		X		
Extintidor		X			
Llave de encendido (Cantidad_)		X			
Llave de paso (Cantidad_)		X			
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO					
Pintura	X			X	
Calcomanías	X			X	
Mangueras (hidráulicas/agua)	X			X	
Fugas	X				
Limpieza	X				
GOLPES Y FRACTURAS					
Parrilla delantera	X				X
Escalera lateral derecha	X			X	
Escalera lateral izquierda	X			X	
Escape	X		X		
Compartimineto de batería	X		X		
Tanque de Combustible	X		X		
Caja de herramientas externa	X		X		
Barandales	X		X		

NOTA: Al equipo le falta parrilla frontal, baterías en malas condiciones no retiene la carga la puerta no cierra faltan espejos retrovisivos Laterales, las llantas traen un 15% de vida, vidrio frontal estrellado fuga de aceite en cilindro de levante izquierdo no trae frenos Falla freno de emergencia requiere servicio de motor

## Reporte de Inspección

Rev. 02

**LADO IZQUIERDO**



**LADO DERECHO**



**FRENTE**



**ATARAS**



**CABINA**



**NIVEL ACEITE HID**



**NIVEL ACEITE MOTOR**

**NIVEL ACEITE TRANS**

