

CHECK LIST CONTROL DE MAQUINARIA

Entrega	
Recepcion	

Fecha: **23/03/2022**

BULLDOZER

SERIE: **T0750CX923551**

MODELO: **750C**

HOROMETRO: **8873**



	Si	No	B	R	M
Nivel de aceite de motor	X				
Nivel anticongelante	X				
Arranque de motor	X				
Fugas de aceite en motor		X			
Fugas de combustible		X			
Filtros de aire	X				
Filtros de combustible	X				
Tapon de llenado de aceite de motor	X				
Tapon de sist. Hidraulico	X				
Tapon de tanque combustible	X				
Cilindros de Hoja Topadora	X		X		
Cilindro de bucket (cargadora)	N/A				
Zapatas	X		X		
Cadena izquierda	X		X		
Cadena derecha	X		X		
Estado de roles inferiores	X		X		
Estado de roles superiores	X		X		
Estado de Rueda guia Izq.	X		X		

- Estado de Rueda guia Der.
- Estado de segmentos (sprockets)
- Tension de bandas
- Mangueras sist. Hidraulico (fugas)
- Banco de Valvulas
- Funcionamiento de motores propulsores
- Fugas en motores propulsores
- Cuchillas y Gavilanes
- Funcionamiento del a/c
- Condicion del asiento
- Espejos retovisores
- Juego de llaves
- Baterias (marca)
- Luces frontales
- Luces traseras
- Manual de operador

Si	No	B	R	M
X		X		
X		X		
X		X		
	X	X		
X		X		
X		X		
N/A				
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
X		X		
	X			

- B** Bueno
- R** Regular
- M** Malo

JOHN DEERE

DAÑOS FÍSICOS EN LA MAQUINA



Detalle los daños fisicos de la maquina:

Accesorios extras en el equipo:

Observaciones / Comentarios:

Se cambiaron cadenas segmentos de sprocket y tornilleria asi como pintura general al equipo
El equipo no cuenta con ripper y falta ajuste de cadena de lado derecho

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

FOTO LADO IZQ



FOTO LADO DER.



FOTO FRENTE




FOTO TRASERA



FOTO CABINA



FOTO HOROMETRO



FOTO NIVEL ACEITE HIDRAULICO



FOTO NIVEL ACEITE MOTOR




FOTO ACUMULADORES (BATERIAS)



FOTO RUEDA GUIA IZQ.



FOTO RUEDA GUIA DER.



FOTO HOJA TOPADORA



FOTO MOTOR SPROCKET IZQ



FOTO MOTOR SPROCKET DER

